rebuild of the body

車体リビルドパッケージ

車体診断	パワートレインをはじめすべての内外装を取り外して、車体の錆び・溶接部の劣化を診断します。 必要に応じて袋状で確認出来ない部分も溶接を剥がして確認します。
再 構 築	診断で確認した錆びなどの劣化部分は必要に応じてパネルの作り直しも行います。 溶接部分の劣化に関しても再溶接を含む修正・補強を実施します。 そのうえで防錆・塗装を行い新車同等以上の車体へリビルドします。
カ ル テ	これらの作業内容は画像として残し、カルテとしてオーナー様へお渡しいたします。

パッケージ料金：5,500,000円（税込）

※ボディ（車体）以外のO/H、リメイク等は別料金となります
※車両状況によっては追加料金が発生します
※車体以外の交換・修正が必要なものは別途費用が発生します。

日産サービスセンター

北海道支社 〒053-0055 北海道苫小牧市新明町3-6-12　**京浜支社**（座間工場）〒252-0012 神奈川県座間市広野台2-10-1

TEL：0144-55-7114　受付時間10:00～17:00

MENU

【車体リビルドパッケージ】

・車体診断
パワートレインをはじめすべての内外装を取り外して、車体の錆び・溶接部の劣化を診断します。必要に応じて袋状で確認出来ない部分も溶接を剥がして確認します。

・再構築
診断で確認した錆びなどの劣化部分は必要に応じてパネルの作り直しも行います。
溶接部分の劣化に関しても再溶接を含む修正・補強を実施します。
そのうえで 防錆・塗装を行い新車同等以上の車体へリビルドします。

・カルテ
これらの作業内容は画像として残し、カルテとしてオーナー様へお渡しいたします。

CONTACT

日産サービスセンターへのご来店は予約が必要です。

ご来店の際は必ず事前にご予約をお願い致します。

電話からの予約・お問い合わせ
TEL　0144-55-7114
受付時間　10：00～17：00

メールでのお問い合わせ
info_hokkaido@nissan-sc.co.jp

ACCESS

〒053-0055北海道苫小牧市新明町3-6-12
日産サービスセンター株式会社
北海道支社

車でお越しの場合

道央自動車道苫小牧中央ICから5.0Km 10分

〒252-0012神奈川県座間市広野台2-10-1
日産サービスセンター株式会社
京浜支社（座間工場）

車でお越しの場合

東名高速道路横浜町田ICから16.0Km 30分